




Bp., 2008 december

Munkahely: Kaposvár
 Nyilvántartási szám: 856-08-3631
 Rajzsám: Feltárás ideje: 2008, 11, 25.
 Szerkesztette: Magóné
 Ellenőrizte: Ember Károly
 M = 1 : 50

KAP-2. sz. fúrás



megjegyzés:
 ○ zavart minta — nyugalmi víz: 2008, 11, 25,
 ● zavartalan minta megütött víz: 2008, 11, 25
 ⊗ azonosított minta



MÉLYÉPTEKV

KULTÚRÉRNÖKI
KFT

Bp., 2008 december

Munkahely: Kaposvár

Nyilvántartási szám: 856-08-3631

Rajzszám:

Feltárás ideje: 2008. 11. 26.


Szerkesztette: Magóné

Ellenőrizte: Ember Károly

M = 1 : 50

KAP-3. sz. fúrás

Kotott talajok konzisztencia határai: w_{wp}, w_L, I_p
Szemcsés talajokat alkotó frakciók: A₁, HL, H, K



merítésközi szemátm. (mm)	10%-hoz tartozó szemátm. (mm)	egyenlőtlenességi mutató (-)	hézaglányező (-)	lejtésségi fok (-)	nedves térfogat-fogatviszony	összenyom. mod. (MN/m ²)	egyirányú nyomó szil. (kN/m ²)	kohézió	sűrítődési szög	áteresztő kép. egyhat. (cm/s)	merítésközi hézag (-)	lineáris zsug. (%)
D ₆₀	D ₁₀	U	e	S	r _n	E ₁	q _u	c	fok	k	e _M	L _{zs}

megjegyzés:

- zavart minta
- zavartalan minta
- ⊙ azonosított minta
- nyugalmi víz: 2008. 11. 26.
- megütött víz: 2008. 11. 26.



Munkahely: Kaposvár

Nyilvántartási szám: 856-08-3631

Rajzszám:

Feltárás ideje: 2008, 11, 26,


Szerkesztette: Magóné

Ellenőrizte: Ember Károly

Bp., 2008 december

M = 1 : 50

KAP-5. sz. fúrás



megjegyzés:

- zavart minta
- zavartalan minta
- azonosított minta
- nyugalmi víz:
- megütött víz:



MÉLYÉPTERV

KULTÚRTERVEZŐ
KFT.

Bp., 2008 december

Munkahely: Kaposvár

Nyilvántartási szám: 856-08-3631

Rajzszám:


Feltárás ideje: 2008, 11, 27

Szerkesztette: Magóné

Ellenőrizte: Ember Károly

M = 1 : 50

KAP-6. sz. fúrás



megjegyzés:


- zavart minta
- zavartalan minta
- ⊙ azonosított minta
- nyugalmi víz:
- megütött víz:



Bp., 2008 december

Munkahely: Kaposvár
 Nyilvántartási szám: 856-08-3631
 Rajzszám: Feltárás ideje: 2008, 11, 27,
 Szerkesztette: Magóné
 Ellenőrizte: Ember Károly
 M = 1 : 50

KAP-7. sz. fúrás



értékadó személm. (mm)	10%-hoz tartozó személm. (mm)	egyénlőtlenségi mutató (-)	hízaglyévesző (-)	telítettségi fok (-)	nedves térfogat-fogatviszony	összenyom. mod. (MN/m ²)	egyirányú nyomó szil. (kN/m ²)	kohézió	szűrődési szög	áteresztő képesség (cm/s)	értékadó térfogat (-)	lineáris zsug. (%)
D ₁₀	D ₁₀	U	e	S _r	γ _n	E _s	q _u	c	fok	k	e _M	L _{zs}

megjegyzés:

- zavart minta
- zavartalan minta
- ⊙ azonosított minta
- nyugalmi víz:
- ⋯ megütött víz:




Munkahely: Kaposvár
 Nyilvántartási szám: 856-08-3631
 Rajzszám: Feltárás ideje: 2008, 11, 28,
 Szerkesztette: Magóné
 Ellenőrizte: Ember Károly
 M = 1 : 50

KAP-8. sz. fúrás

Bp., 2008, december

Kötött talajok konzisztencia határai: w_{wp}, w_L, I_p
 Szemcsés talajokat alkotó frakciók: A, I, HL, H, K



Intézkedő személm. (mm)	10%-hoz tartozó személm. (mm)	egyenlőtlenségi mutató (-)	hézaglényező (-)	lejtésségi fok (-)	nedves térfogat-fogatúság	összenyom. mód. (MN/m ²)	egyirányú nyomó szil. (kN/m ²)	izzítás	sűrítési szög	áteresztőkép. egyhat. (cm/s)	intézkedő hézag. (-)	lineáris zsug. (%)
D ₆₀	D ₁₀	U	e	S	r _h	F _s	q _e	%	fok	k	e _M	L ₂₅
								6				

megjegyzés:

- zavart minta — nyugalmi víz:
- zavartalan minta megütött víz:
- ⊙ azonosított minta