




Jelmagyarázat:



Monitoring kutak

Projekt: Debrecen, Kossuth Lajos laktanya		
A kármentesítést követő monitoring létesítményei		
Tervszám: 24827/10	Rajzszám: 8.	Méretarány: M=1:500
Szerkesztette: Petró Iván	Ellenőrizte: Reisinger K.	2013. Március