



DEBRECEN KOSSUTH LAKTANYA	
ÜZA telep kármentesítése beavatkozási terv	
telepítési helyszínrajz	
K-6 kút	meglévő figyelőkút
fp ₂₃	feltáró fúrás (2008-2009)
	"B" feletti talajvíz szennyezés
TK1	tervezett kiemelő kút
M1	tervezett figyelőkút
	tervezett nyelődő drén
D1	D1 szikkasztó kúttal